

SON 3 YILDA PARİS MoU'DA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN LİMANLARA GÖRE TUTULMA MADDELERİ

Eksiklik Kodu	Tutulma Maddesinin Açıklaması	Tespit Edilen Tutulma Maddesi Sayısı
<u>İTALYA</u>		
1- Venice Limanı		
a) 07117	Ana/yardımcı makinelerde çift cidar yakıt sisteminin düzgün çalışmaması	(3)
b) 07114	Yakıt tanklarına ait uzaktan çabuk kapama valfleri çalışmaması	(2)
c) 15150	ISM	(2)
d) 11101	Filika motorunun çalışmaması	(1)
e) 04102	Acil Durum Yangın Pompası çalışmaması.	(1)
2- Monfalcone Limanı		
a) 07117	Ana/yardımcı makinelerde çift cidar yakıt sisteminin düzgün çalışmaması	(3)
b) 07114	Yakıt tanklarına ait uzaktan çabuk kapama valfleri çalışmaması	(1)
c) 15150	ISM	(1)
d) 07113	Acil Durum Yangın Pompası çalışmaması	(1)
e) 13102	Jeneratörün güç sabitleyici mekanizmasının çalışmaması	(1)
3- Taranto Limanı		
a) 15150	ISM	(2)
b) 13102	Makine personelinin görevlerine aşına olmamaları	(1)
c) 07110	Yangın söndürme ekipmanlarının çalışmaması	(1)
d) 14102	Kıç güverte üzerinde yağ varillerinin emniyetsiz şekilde bulundurulması	(1)
e) 11104	Kurtarma botunun kullanılır durumda olmaması	(1)
f) 07115	Yangın damperlerinin çalışmaması	(1)
g) 09204	Gemiye girişin emniyetli olmaması	(1)
h) 09221	Tehlikeli alanlara giriş prosedürlerinin uygulanmaması	(1)
i) 01315	Yağ kayıt defterinin düzgün tutulmaması	(1)
j) 14103	Balast ayrıştırılmasının düzgün yapılmaması	(1)
4- La Spezia Limanı		
a) 15150	ISM	(2)
b) 04109	Yangın taliminin düzgün yapılamaması	(1)
c) 11112	Filika indirme donanımının çalışmaması	(1)
d) 14108	15 PPM alarminin çalışmaması	(1)
e) 06107	Yük operasyonlarında kullanım talimatların olmaması	(1)
f) 04102	Acil durum yangın pompasının düzgün basınçta çalışmaması	(1)
g) 07106	Yangın algılama ve alarm sisteminin düzgün çalışmaması	(1)
h) 07120	Yangın çıkışlarının düzgün kullanılamaması	(1)
i) 10111	Geçersiz haritaların kullanımı	(1)
5- Salerno Limanı		
a) 13101	Ana makinenin çalışmasında sorun olması	(2)
b) 13108	Makine personelinin görevlerine aşına olmamaları	(1)
c) 10136	Çalışma dilinin tespit edilememesi	(1)
d) 13199	Makine dairesinde bulunan dahili haberleşme sisteminin çalışmaması	(1)
e) 10133	Köprüüstü operasyonlarına aşına olunmaması	(1)
f) 07199	Ana makinede yakıt kaçakları olması	(1)
g) 10116	Seyir neşriyatı ve harita düzeltmelerinin güncel olmaması	(1)
h) 11128	Halat atma aletinin kullanım süresinin dolmuş olması	(1)
i) 11117	Can simitlerinin kullanıma hazır olmaması	(1)
j) 11101	Filikanın kullanıma hazır olmaması	(1)
k) 06199	Yükün emniyeti ve düzgün istiflenmemesi	(1)

**Eksiklik
Kodu**

**Tutulma Maddesinin
Açıklaması**

**Tespit Edilen
Tutulma Maddesi Sayısı**

İSPANYA

1- Castellon Limanı

- a) 15150 ISM (2)
- b) 04102 Acil durum yangın pompasının düzgün basınçta çalışmaması (1)
- c) 14104 Sintine seperatörünün kifayetli çalışmaması (1)
- d) 14402 Pis su arıtma sistemi uygun çalışmaması (1)
- e) 07117 Ana/yardımcı makinelerde çift cidar yakıt sisteminin düzgün çalışmaması (1)
- f) 07199 İzolasyonlarının düzgün yapılmaması (1)

2- Bilbao Limanı

- a) 11131 Talimlerin ISM’de belirtildiği sıklıkla yapılmaması (2)
- b) 05105 MF/HF DSC cihazının çalışmaması (1)
- c) 14104 Sintine seperatörünün çalışmaması (1)
- d) 10103 Sancak radarın çalışmaması (1)
- e) 15150 ISM (1)
- f) 07109 Yangın söndürme sistemlerinin kullanım sürelerinin dolması (1)

SLOVENYA

1- Koper Limanı

- a) 02111 Ambar postalarında ve bazı mahallerde yer yer kırıkların olması (5)
- b) 07115 Yangın damperlerinin hidrolik sistemleri çalışmaması (1)
- c) 01106 DoC Belgesinin yıllık vizesinin yapılmamış olması (1)
- d) Other ISPS sertifikasının süresinin dolması (1)
- e) 15150 ISM (1)
- f) 02117 Köprüüstü seviyesinde gemi bacasında korozyon sebebi ile delik olması (1)
- g) 03106 Lumbuzların hasarlı olması ve su sızdırmazlığını tehlikeli durumda olması (1)

FRANSA

1- Marsilya Limanı

- a) 05110 Deniz emniyet bildirimlerinin alınamaması (1)
- b) 05105 MF/HF DSC cihazının çalışmaması (1)
- c) 07106 Yangın algılama ve alarm sisteminin düzgün çalışmaması (1)
- d) 03112 Frengilerin bakımsız olması ve su sızdırmazlığını tehlikeli durumda olması (1)
- e) 11108 Cansalı mataforasında serbest bırakma kancasının bulunmaması (1)
- f) 10114 VDS yıllık testinin olmaması ve batarya tarihinin geçmiş olması (1)
- g) 07109 Yangın algılama ve alarm sisteminin düzgün çalışmaması (1)

YUNANİSTAN

1- Chios Limanı

- a) 14499 Pis su sistemlerinin kullanılabilir olmaması ve planlara uygun olmaması (2)
- b) 04103 Acil aydınlatma sisteminin, otomatik devreye girmemesi (1)
- c) 04103 Seyir Fenerlerinin acil durum besleme sisteminde çalışmaması (1)
- d) 07109 Sabit Karbondioksit sisteminin kullanıma hazır olmaması (1)
- e) 04101 Seslendirme sisteminin yaşam mahallinde net duyulamaması (1)
- f) 04103 Acil aydınlatma sisteminin, makine dairesinde çalışmaması (1)
- g) 14101 Sintine devresinin, deniz çıkışının uygun durumda bulundurulmaması (1)
- j) 15150 ISM (1)

**Eksiklik
Kodu**

**Tutulma Maddesinin
Açıklaması**

**Tespit Edilen
Tutulma Maddesi Sayısı**

BULGARİSTAN

1- Burgas Limanı

- a) 11129 Rescueboat'un motorunun çalışmaması (1)
- b) 13101 Ana makinenin çalışmasında sorun olması (1)
- c) 11110 Cansalı serbest bırakma ünitesinin düzgün montelenmemiş olması (1)
- d) 15150 ISM (1)
- e) 09103 Yaşam mahali havalandırmalarının çalışmaması (1)
- f) 10105 Manyetik pusulanın düzgün okunamaması (1)
- g) 13102 Jeneratörlerin uygun olarak çalışmaması (1)
- h) 07115 Yangın damperlerinin çalışmaması (1)
- i) 01201 Personel sertifikalarının geçerlilik sürelerinin dolması (1)
- j) 04103 Makine dairesinde bulunan akülerin bakımının yapılmamış olması (1)

ROMANYA

1- Constanta Limanı

- a) 15150 ISM (3)
- b) 05105 MF/HF DSC cihazının çalışmaması (1)
- c) 04109 Yangın taliminin düzgün yapılamaması (1)
- d) 01201 Personel sertifikalarının geçerlilik sürelerinin dolması (1)
- e) 10127 Sefer planının olmaması (1)
- f) 07105 Yangın damperlerinin uygun şekilde kapanmaması (1)
- g) 02103 Stabilite ve hasarlı stabilite kitapçığının onaylı olmaması (1)
- h) 02107 Balast kontrol sisteminin çalışmaması (1)

RUSYA

1- Kavkaz Limanı

- a) 15150 ISM (1)
- b) 02107 Balast tanklarında delik olması (1)

Not: Son 3 yılda birden fazla tutulma yaşanan limanlar listelenmiştir.